

NOMBRE DEL PRODUCTO	SILICON CRISTAL	
DEFINICIÓN TÉCNICA	SOLUCIÓN DE SILICONA	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Producto ideal para el mantenimiento de muebles en exposición en tiendas y aparadores, su acción dura por semanas.	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Es una mezcla de siliconas que limpian, protegen y aumentan el brillo de la película de barniz.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Caducidad	0.75 a 0.88 19 ± 2 Segundos Líquido Incoloro 2 Años
TIPO DE APLICACIÓN	TRAPO	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	19" CF/2 a 25°C N/A	

hoja técnica

NOTAS

- Este producto se aplica manualmente con muñeca, trapo, rehilete, esponja o borla; frotándolo sobre la superficie. Este producto limpia y aumenta el brillo del barniz proporcionando una capa protectora que deja una grata sensación al tacto. Reduce considerablemente la atracción al polvo y facilita la limpieza posterior del mueble.
- AD-0008 debe aplicarse en los almacenes de producto terminado únicamente, nunca se debe aplicar cerca de las áreas de barnizado.
- Las personas que usan este producto no deben tener contacto con las piezas a barnizar, ni con los barnices, para evitar la contaminación de los mismos.
- Los trapos, algodón, borlas, etc. Usados para la aplicación de este producto, no deben llevarse a las zonas de barnizado.
- La contaminación o uso de este producto en la zona de aplicación causará problemas de inadherencia y presencia de cráteres en el barniz.
- Recomendamos controlar el uso de este producto.
- Se debe conservar este producto en su envase cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y a la sombra.
- Durante su aplicación y secado se producen vapores de tipo orgánico; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.