

NOMBRE DEL PRODUCTO	HIDROFUGANTE	
DEFINICIÓN TÉCNICA	SOLUCIÓN REPELENTE AL AGUA	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Ideal para ser aplicada en mueble armado, directamente sobre la madera.</i>	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Solución que aplicándola directamente a la madera la protege de la humedad ya sea para barnizar o para que quede como madera natural.</i>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado Tiempo mínimo para aplicar sellador Caducidad	0.78 20 ± 2 Segundos Líquido incoloro 15 Minutos 20 Minutos 2 Años
TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA O INMERSIÓN	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	18 a 20 Segundos CF/2 150 a 180 gr./m ²	

NOTAS

- Sobre este tipo de producto aplicado directamente a la madera se pueden sobre aplicar productos de nitrocelulosa, para usar otro tipo de productos, es necesario hacer una muestra previa del proceso completo y comprobar la adhesión de la película final.
- Para mejorar la definición de la veta de la madera con una tinta, es necesario aplicar el hidrofugante muy ligeramente; ya que la aplicación excesiva provocaría inadherencia del sellador.
- En el caso de procesos rústicos o cuando la madera no va a ser barnizada, es importante aplicar una cantidad generosa de este producto.
- No aplicar hidrofugante sobre fondos o acabados de nitro, poliuretanos o poliéster; porque por ser un producto de aplicación directa a la madera es un poco grasoso y agresivo para los barnices.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.
- Durante su aplicación y secado se producen varios vapores de tipo orgánico; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.