

NOMBRE DEL PRODUCTO	RESANASPRAY TRANSPARENTE
---------------------	---------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	RESANADOR BASE SOLVENTE
--------------------	--------------------------------

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Formulado especialmente para sellar algunas imperfecciones de la madera como poros, pequeños golpes, marcas de grapa o clavos.</i>
---------------------------	---

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Es un producto de alta concentración y viscosidad, de muy rápido secado y fácil lijado.</i>
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C % Sólidos Viscosidad Brookfield a 25 °C Aspecto Físico Tiempo de secado al tacto Tiempo para lijar Tiempo mínimo para aplicar sellador Caducidad	0.954 a 0.994 34 a 40 50 000 a 70 000 cps Pastoso 5 Minutos 60 Minutos 60 Minutos 2 Años
-------------------------	---	---

TIPO DE APLICACIÓN	CUÑA O ESPATULA
--------------------	-----------------

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA N/A
--	----------------

NOTAS

- Es muy importante aplicar solo en fallas causadas por ensambles de la madera, y pequeñas imperfecciones de la madera.
- No es recomendable aplicar plastas demasiado gruesas de resanador para evitar que pueda estrellarse.
- No se recomienda sobre aplicar con productos de poliuretano o poliéster para evitar la remoción del resane y problemas de falta de adhesión.
- Si se dejase destapado el bote puede resecarse, de preferencia eliminar el producto seco.
- Este producto debe almacenarse en un lugar seco, fresco y a la sombra.
- Durante su aplicación y secado, se desprenden vapores orgánicos, se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal y trabajar en áreas bien ventiladas.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.