

NOMBRE DEL PRODUCTO	RESANASPRAY	
DEFINICIÓN TÉCNICA	RESANADOR BASE SOLVENTE	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Formulado especialmente para sellar algunas imperfecciones de la madera como poros, pequeños golpes, marcas de grapa o clavos.	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Es un producto de alta concentración y viscosidad, de muy rápido secado y fácil lijado.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C % Sólidos Viscosidad Brookfield a 25 °C Aspecto Físico Tiempo de secado al tacto Tiempo para lijarse Tiempo mínimo para aplicar sellador Caducidad	Según Color Según Color Según color Pastoso 5 Minutos 60 Minutos 60 Minutos 2 Años
TIPO DE APLICACIÓN	CUÑA O ESPATULA	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA N/A	

NOTAS

•SERIES:

CLAVE	COLOR	PESO ESPECIFICO	% SÓLIDOS	VISCOSIDAD
RS-0001	BLANCO	1.14 a 1.20	51 a 55	50000 a 70000 cps
RS-0002	NEGRO	1.00 a 1.20	50 a 56	50000 a 70000 cps
RS-0022	NATURAL	1.13 a 1.17	50 a 54	50000 a 70000 cps
RS-0023	MAPLE	1.15 a 1.25	53 a 57	50000 a 70000 cps
RS-0026	ROJIZO	1.10 a 1.30	55 a 60	50000 a 70000 cps

•Es muy importante aplicar solo en fallas causadas por ensambles de la madera, y pequeñas imperfecciones de la madera.

•No es recomendable aplicar plastas demasiado gruesas de resanador para evitar que pueda estrellarse.

•No se recomienda sobre aplicar con productos de poliuretano o poliéster para evitar la remoción del resane y problemas de falta de adhesión.

•Si se dejase destapado el bote puede researse, de preferencia eliminar el producto seco.

•Este producto debe almacenarse en un lugar seco, fresco y a la sombra.

•Durante su aplicación y secado, se desprenden vapores orgánicos, se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal y trabajar en áreas bien ventiladas.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.