

NOMBRE DEL PRODUCTO	SOLVENTE LENTO PARA TINTAS MA
---------------------	--------------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	MEZCLA DE SOLVENTES
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Solvente que se utiliza para diluir tintas de la línea Manchasayer TXMA-15XX, cuando se requiere un tiempo de secado más largo o cuando por condiciones de temperatura ambiente alta, se acelera el tiempo de secado normal de las manchas.</i>

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Diluyente de evaporación lenta, permite obtener un tiempo de relimpiado más largo, se usa parcialmente en la preparación de las tintas Manchasayer.</i>
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	<i>Peso Específico a 25 °C Aspecto Físico Caducidad</i>	<i>0.75 a 0.85 Líquido Transparente 2 Años</i>
-------------------------	---	--

TIPO DE APLICACIÓN	N/A
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A N/A



NOTAS

•Para conocer más acerca del uso y dosificación de este producto consulte la Hoja Técnica de la tinta Manchasayer TXMA-15XX.

•**PREPARACIÓN SUGERIDA:**

La siguiente es una sugerencia de uso, sin embargo se recomienda no usar en exceso solvente lento y considerar un tiempo de secado suficiente que asegure la evaporación de todos los disolventes, para evitar problemas de blanqueamiento.

TXMA-1500	Base Transparente	100 Partes
TXPB-03XX	Pasta de Concentrado	10 a 30 Partes
TS-1020	Diluyente Rápido	0 a 50 Partes
TXDI-0300	Diluyente Lento	0 a 10 Partes

•Este es un producto volátil y flamable, por lo que es necesario conservarlo en su recipiente cerrado y fuera de áreas donde existan flamas o chispas, para evitar riesgos de incendio.

•Conserve este producto almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

•Durante su aplicación y secado se desprenden vapores orgánicos; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.