

NOMBRE DEL PRODUCTO	FOTOINICIADOR NA
---------------------	-------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	ACTIVADOR FOTOQUÍMICO NO AMARILLANTE.
DOSIFICACIÓN	1 A 10% SOBRE EL PRODUCTO BASE
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Se utiliza para activar o ajustar la reactividad de barnices pigmentados de curado con luz ultravioleta.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Es un producto altamente reactivo, sensible a la exposición de la luz UV. Se recomienda limitar su uso a barnices pigmentados blancos o tonos pastel.
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C Viscosidad CF/2 a 25 °C Aspecto Físico Caducidad	0.98 a 0.99 20 a 25 Segundos Líquido Ámbar 6 Meses
-------------------------	---	---

TIPO DE APLICACIÓN	N/A
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A N/A

NOTAS

- Para conocer más detalles acerca de la dosificación y el uso de este aditivo, consulte la hoja técnica del producto base donde se va a usar.
- Este es material es un producto fotosensible, por lo que debe evitarse exponerlo a cualquier tipo de luz. Después de usarse cierre inmediatamente el envase.
- Durante la utilización de este aditivo es recomendable asegurarse de incorporar bien en el producto base, antes de preparar la mezcla de aplicación.
- Este producto debe conservarse en su envase original y siempre tapado, para evitar que pierda sus propiedades. En un lugar fresco, seco y a la sombra. En este caso en particular en recipiente metálico.
- Se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.