

NOMBRE DEL PRODUCTO	TAPAPOROS UV A ESPÁTULA
---------------------	--------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	ESTUCO POLIÉSTER DE CURADO CON LUZ UV
DILUYENTE	FW-0020
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Diseñado para el sellado manual de fisuras y pequeños poros que se presentan en soportes de madera, uniones entre chapas y grecas; donde no se dispone de una espatuladora.</i>

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Estuco transparente de aplicación a espátula, de fácil aplicación y alto poder de llenado.</i>
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C % Sólidos Viscosidad Brookfield a 25 °C Aspecto Físico Tipo de lámpara de alta presión 80W/cm Número de lámparas de alta presión Velocidad del transporte Tiempo de Lijado Tiempo de Estibado Caducidad	1.15 a 1.18 100 5200 a 5500 cps Líquido Viscoso Mercurio Una 3 m/min Inmediato Inmediato 6 Meses
-------------------------	--	---

TIPO DE APLICACIÓN	ESPÁTULA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	Directa 10 a 30 gr/m ²

NOTAS

- Se recomienda su aplicación después de una primera capa lijada de fondo UV a pistola y antes de una segunda aplicación de fondo UV. No es necesario curar individualmente el tapaporos UV, ya que este se puede curar al mismo tiempo de la siguiente capa de fondo UV.
- La cantidad de FW-0020 a utilizar dependerá de las necesidades de aplicación, normalmente es suficiente usar de 2 a 3%. Si se requiere incrementar la reactividad del producto se puede agregar el fotoiniciador AS-0001 de 1 a 3%.
- Este producto no debe ser expuesto al calor o a la luz, para evitar la reacción prematura del material.
- Se recomienda llevar un estricto control de las horas de uso de las lámparas UV, para valorar su eficiencia y evitar problemas de curado. La vida útil de las lámparas varía entre 1500 y 2000 horas de uso. Es recomendable trabajar con lentes con protección a los rayos UVA y UVB en el área de curado UV. Nunca se debe mirar directamente dentro del horno UV con las lámparas en operación.
- No se deben utilizar otros solventes, que no sean los recomendados para no alterar el comportamiento del producto y evitar riesgos de inflamabilidad al pasar por las lámparas de luz UV o de solvente atrapado.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, al manipular el producto. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; en caso de contacto accidental, lave inmediatamente con agua abundante. La limpieza de producto sobre la piel se debe hacer con agua y jabón, nunca con solvente.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.