

højttaler

NOTAS:

INSTRUCCIONES DE USO:

- Asegúrese de que la Pintura esté completamente seca antes del proceso de Lijado y Pulido
- Aplicar a la sombra. Evite su aplicación sobre superficies Calientes para evitar manchas sobre la pintura.
- El desempeño del producto dependerá directamente de la calidad del lijado previo.
- Antes de utilizar la borla de lana verifique que se encuentra limpia, de no ser así se requiere sea limpiada con una espuela de metal.
- Trabaje sobre la pintura en secciones de 40 cm X 40 cm aproximadamente.
- Sobre la borla de lana coloque una cantidad suficiente de **Polish KR de Corte** para la sección que se desea trabajar. Extienda el producto sobre la sección a trabajar con ayuda de la borla sin poner en funcionamiento la pulidora.
- Ponga en funcionamiento la pulidora trabajando de 1000 a 1400 rpm; moviendo la pulidora recorra de lado a lado y de arriba a abajo de la sección sobre la que se esta trabajando. Mantenga apoyada sobre la pintura toda la borla; no permita que se ladee ni ejerza demasiada presión con la pulidora sobre la misma.
- Deje que el producto trabaje sobre el panel por un tiempo no mayor a 3 minutos. Detenga la pulidora, retírela del panel y utilizando una microfibras limpie el exceso de producto. Verifique la eliminación de las rayas de lija, y repita el proceso en caso de ser necesario.
- Para lavar la borla y los accesorios que se hayan utilizado utilice agua y jabón.
- Durante su aplicación se producen vapores de tipo orgánico; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal; así como trabajar en un área bien ventilada.
- PRECAUCION: Manténgalo fuera del alcance de niños y animales domésticos, mantenga alejado de calor y fuego. Evite el contacto con los ojos; si por accidente ocurriera, enjuague con abundante agua. En caso de ser ingerido, no provoque el vómito, solicite ayuda médica de inmediato.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.